


Mercedes-Benz Vito Kasten 114 CDI FWD kompakt, KLIMA, AHK,

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Modell	Vito
Unterkategorie	Kastenwagen
Zählerstand	151.300km
Baujahr	2021
Datum der Erstzulassung	01-04-2021
Farbe	Blau
Zustand	Gebraucht
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6



Mobil +31646894165



Eigenschaften

Ledig gewicht	1.800kg
Belastbarkeit	1.000kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2.800kg
Zylinderkapazität	1.749cc

Technische Spezifikationen

Übertragung	Schaltgetriebe
Vermögenswerte	100kw

Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör = - Zwischenwand = Anmerkungen = **FAHRZEUG RECHTER SEITE BESCHÄDIGT UND HAGEL AUF MOTORHAUBE UND DACH FAHRZEUG VOLL FAHRBEREIT Sonderausstattung:** Audiosystem Audio 10 (DAB, Bluetooth), Audiosystem Audio 10 (Radio mit CD-Player), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Einschaltautomatik für Fahrlicht, Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad), Holzfussboden im Laderaum, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz, Vlies-Batterie 92 Ah, Wärmeschutzverglasung, Zweibege Lautsprecher vorn **Weitere Ausstattung:** 3. Bremsleuchte, Adaptives Bremslicht, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Außenspiegel asphärisch, beide, Außentemperaturanzeige, Befestigungsschienen für Dachträger, BlueEfficiency-Paket, Start/Stop-Anlage Motor, Bremssystem mit ABS+ASR, Deckenleuchte im Laderaum, Design- und Ausstattungslinie Base, Fahrassistenten-System: Pannenmanagement, Frontscheibe mit Scheibenantenne, Generator 185 A, Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Haltegriff Beifahrerseite, Handschuhfach abschließbar, Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, Karosserie/Aufbau: Kompakt, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr., Laderaumtrennwand durchgehend, Lastenverankerung / Verzurrösen, Mercedes-Benz Notrufsystem, Modellpflege, Motor 1,7 Ltr. - 100 kW CDI KAT, Nebelschlussleuchte, Radstand 3200 mm, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar, Verkleidung Fenstersäulen, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch, Verzurrösen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Zul. Gesamtgewicht 2,80 t = Weitere Informationen = Länge/Höhe: L1H1 Umweltplakette: grün HU (TÜV): geprüft bis 12.2027

Zubehör

- ESP
- Antiblockiersystem
- Klimaanlage
- Zentralverriegelung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Partikelfilter
- Stabilitätskontrolle
- Lenkhilfe